

VOLVO P1800 (ES)

Tuyau instrument de pression d'huile

Chez de nombreux véhicules Volvo le tuyau de pression d'huile est un problème: le tuyau original en nylon erroné a souvent des fuites ou est même complètement défectueux.

Avec le tuyau BASTUCK nouvellement développé et amélioré pour l'instrument de pression d'huile, ce problème ennuyant est enfin résolu. Le tuyau possède des connexions galvanisées de haute qualité et le tuyau de haute pression est renforcé et enveloppé en acier et additionnellement enveloppé avec un plastic de protection.

Le tuyau de pression d'huile est complété par un rondelle de joint adéquat qui est également disponible.



» **tuyau de haute pression renforcé et enveloppé en acier**

» **connexions galvanisées de haute qualité**

» **aussi disponible: rondelle de joint**

E471VOP1800



N° d'article	Description	Prix EUR
E471VOP1800 (N° de référence*: 418665)	Tuyau instrument de pression d'huile, le tuyau de haute pression est renforcé et enveloppé en acier	46,56
i23AMGA-39 (N° de référence*: 2K4936)	Rondelle de joint	0,20

TVA 20% incluse

* Les N° de références données servent uniquement à attribuer les caractéristiques techniques et les possibilités d'utilisation aux pièces.

Elles n'ont aucune correspondance ou d'équivalence concernant p.ex. la provenance, la nature du matériaux d'origine ou la durabilité.