

AUSTIN HEALEY BN4-BJ8

Dichtsatz Motor unten

Wir erweitern unser BASTUCK Classic Sortiment für den Austin Healey BN4-BJ8 und das aus gutem Grund: Der Dichtsatz, der unten am Motor angebracht wird, sorgte immer wieder für Ärger. Vor allem die Passgenauigkeit wurde häufig bemängelt.

Wir haben den Dichtsatz daher detailgetreu nachgefertigt und besonders großen Wert auf beste Passgenauigkeit gelegt. In gewohnter BASTUCK Qualität ist der Dichtsatz ab sofort zu einem angemessenen Preis bei uns zu beziehen.



- » hochwertige Neuentwicklung in BASTUCK Qualität
- » beste Passgenauigkeit
- » ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis

MD5AH



Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis EUR
MD5AH (Referenz-Nr. *: ED890)	Dichtsatz Motor BN4-BJ8 unten	36,57

Preise inkl. 19% MwSt.

* Die angegebenen Referenznummer(n) dienen alleine der Zuordnung technischer Merkmale und Verwendungsmöglichkeiten. Die Behauptung einer Gleichwertigkeit z.B. bzgl. Herkunft, Materialbeschaffenheit oder Haltbarkeit, ist damit nicht verbunden.